

WD_R_1000_FSA_E	
Date: 22.09.05	WIRING DIAGRAM